

	<p>Object: Az állítólagos mohácsi nagy buzgár feltárása, 1965 (Mohácsi árvíz, 1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.919.3</p>
--	--

Description

Az 1965. évi árvízkor keletkezett mohácsi buzgárnak feltárása.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence. Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 9 cm, sz: 9 cm;

Events

Created

When

1965

Who

Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)

Where

Mohács

[Relationship to location]

When

Who

Where

Danube

Keywords

- Photograph album
- történeti
- water jet