

	<p>Tárgyak: Az állítólagos mohácsi nagy buzgár feltárása, 1965 (Mohácsi árvíz, 1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.919.3</p>
--	--

Leírás

Az 1965. évi árvízkor keletkezett mohácsi buzgárnak feltárása.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet.

Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9 cm, sz: 9 cm;

Események

Készítés	mikor	1965
	ki	Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság) (1898-1985)
	hol	Mohács
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Duna

Kulcsszavak

- Buzgár
- fotóalbum
- történeti