

	<p>Tárgyak: Ányási gázló - A legrosszabb gázlók egyike (A Tisza Csongrádtól-Szegedig)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.1015.41</p>
--	---

Leírás

Megj.:Rendezését csak az ányási sarok rendezése után lehet végrehajtani.

Fekete-fehér fotó "A Tisza Csongrádtól-Szegedig" című fotóalbumból. Az album a tiszai árvízzel kapcsolatos.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 8,7 cm, sz: 11,7 cm; Album mérete: h: 24,5 cm, sz: 34,5 cm

Események

Készítés	mikor	1970
	ki	Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
	hol	Ányás
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Tisza

Kulcsszavak

- fotóalbum

- történeti