

	<p>Tárgyak: A kezelőtelepi ürítés után az üres szerelvény tolat vissza a munkahelyre, 1937. január 11.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.29</p>
--	---

Leírás

A felvétel a mozdonyvontatású görpálya töltés előtti nagy kanyarjától 100 m-re készült, nyugatra. Iránya: északnyugat.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Események

Készítés mikor 1937. január 11.

ki

hol Békésszentandrás

Kulcsszavak

- csille
- történeti