

	<p>Object: Kotrás után leszakadt földtömeg az oldalcsatornában, 1937. május 6.</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2023.3.52</p>
--	--

Description

A felvétel az oldalcsatorna jobb partján, az alapvonal 380. sz. szelvényében készült. Iránya: délnyugat.

A Békésszentandrás Épitésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Events

Created	When	May 6, 1937
	Who	
	Where	Békésszentandrás

Keywords

- történeti