

	<p>Tárgyak: Kotrás után leszakadt földtömeg az oldalcsatornában, 1937. május 6.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.52</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

A felvétel az oldalcsatorna jobb partján, az alapvonal 380. sz. szelvényében készült. Iránya: délnyugat.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Események

Készítés	mikor	1937. május 06.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- történeti