

	<p>Tárgyak: Általános felvétel az oldalcsatorna munkálatainak állásáról, 1937. szeptember 28.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.91</p>
--	--

Leírás

Vízfolyás szerint felülről, illetve alulról nézve.

A felvétel a Hármas-Körös jobb partján készült, az alapvonal 1100 sz. szelvényében. Iránya: délnyugat.

A Békésszentandrás Épitésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Események

Készítés mikor 1937. szeptember 28.

ki

hol

Békésszentandrás

[Földrajzi

mikor

vonatkozás]

ki

hol

Körösök

Kulcsszavak

- történeti