

	<p>Object: Vízi beömlés az átfúrt hosszdugón, 1937. december 2.</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2023.3.122</p>
--	--

## Description

A felvétel az alapvonal 200. sz. szelvényében, az oldalcsatorna jobb oldalán készült. Iránya: dél.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

## Events

Created	When	December 2, 1937
	Who	
	Where	Békésszentandrás

## Keywords

- kotrógép
- kotróhajó
- történeti