

	<p>Tárgyak: Vízi beömlés az átfúrt hosszdugón, 1937. december 2.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.122</p>
--	--

Leírás

A felvétel az alapvonal 200. sz. szelvényében, az oldalcsatorna jobb oldalán készült. Iránya: dél.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Események

Készítés	mikor	1937. december 02.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- kotrógép
- kotróhajó
- történeti