

	<p>Tárgyak: A Körös felső áttöltési munkálatai, 1938. január 4.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.126</p>
--	---

Leírás

A felvétel a Körös felső áttöltésének vonalában készült. Iránya: délkelet.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

Események

Készítés mikor 1938. január 04.

ki

hol Békésszentandrás

[Földrajzi vonatkozás] mikor

ki

hol Körösök

Kulcsszavak

- történeti