

	<p>Tárgyak: Felső áttöltés megcsúszott alsó rézsűjének visszaemelése talicskás munkával, 1938. február 8.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.138</p>
--	---

## Leírás

A felvétel a felső áttöltés balparti szélén készült. Iránya: a felső áttöltés tengelye.

A Békésszentandrásai Építésvezetőség felvétele a békésszentandrásai vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 12 cm, sz: 9 cm

## Események

Készítés	mikor	1938. február 08.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

## Kulcsszavak

- történeti