

	<p>Tárgyak: Május 9-én elöntött Körös jobb árterülete, 1938. május 9.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.184</p>
--	---

## Leírás

A felvétel az alapvonal 450 sz. szelvényében készült, a II. sz. körtöltésen. Iránya: kelet.

A Békésszentandrásai Építésvezetőség felvétele a békésszentandrásai vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1938. május 09.
	ki	
	hol	Békésszentandrás
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Körösök

## Kulcsszavak

- történeti