

	<p>Tárgyak: Jobb pillér zsaluzása 75.0-79.0 síkok között, 1938. szeptember 16.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.236</p>
--	--

## Leírás

A felvétel a Körös jobb partján, az alapgödör jobb felső sarkából készült. Iránya: kelet.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1938. szeptember 16.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

## Kulcsszavak

- történeti