

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Tárgyak: Hóval borított munkatér, 1938. december 29.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.294</p> |
|--|---|

## Leírás

A felvétel az alsó áttöltés alatt kb. 80 m-re készült, a Körös jobb partján. Iránya: délkelet.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

## Események

|          |       |                    |
|----------|-------|--------------------|
| Készítés | mikor | 1938. december 29. |
|          | ki    |                    |
|          | hol   | Békésszentandrás   |

## Kulcsszavak

- horgony
- történeti