

	<p>Object: Jobbparti pillérköz elzáró szerkezete szerelés közben, 1939. augusztus 6.</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2023.3.332</p>
--	---

Description

A felvétel a jobbparti burkolat padkáról készült a 2660 szelvényben. Iránya: délnyugat.

A Békésszentandrásai Építésvezetőség felvétele a békésszentandrásai vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Basic data

Material/Technique:

Film / fotó

Measurements:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

Events

Created	When	August 6, 1939
	Who	
	Where	Békésszentandrás

Keywords

- történeti