

	<p>Tárgyak: Jobbparti pillérköz elzáró szerkezete szerelés közben, 1939. augusztus 6.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.332</p>
--	---

## Leírás

A felvétel a jobbparti burkolat padkáról készült a 2660 szelvényben. Iránya: délnyugat.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

## Események

Készítés	mikor	1939. augusztus 06.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

## Kulcsszavak

- történeti