

	<p>Tárgyak: Larssen-verés a kamra jobb oldalán, 1939. július 10.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.391</p>
--	--

Leírás

A felvétel az oldalcsatorna jobb partján készült, a 450-es szelvény vonalában. Iránya: kelet.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1939. július 10.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- Cölöpverő gép
- szádfal
- történeti