

	<p>Tárgyak: Földvisszatöltés a kamra bal oldalán, 1939. július 18.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.395</p>
--	--

Leírás

Larssen fal rozsdátlanítása mázolás előtt.

A felvétel a hajózószilip felső fője mellett, a bal parton készített állványról készült. Iránya: nyugat.

A Békésszentandrás Épitésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 6 cm, sz: 6 cm

Események

Készítés mikor 1939. július 18.

ki

hol Békésszentandrás

Kulcsszavak

- történeti