

	<p>Tárgyak: A beszakadt felső áttöltés a júliusi árhullám idején, 1940. július 7.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.498.1</p>
--	---

Leírás

Panoráma felvétel.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

Események

Készítés mikor 1940. július 07.

ki

hol Békésszentandrás

Kulcsszavak

- történeti
- árvíz