

	<p>Tárgyak: A bedőlt alsó fő baloldali Larssen-szárnyfala, 1940. augusztus 21.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.506</p>
--	--

Leírás

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Méretek:

Film / fotó

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1940. augusztus 21.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- szádfal
- történeti