

	<p>Tárgyak: Duzzasztó ideiglenes elzáró szerkezet alsó rész kibukása oldalról, 1942. szeptember 4.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2023.3.944</p>
--	--

Leírás

A Békésszentandrás Épitésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Film / fotó

Méretek:

negatív mérete: h: 9 cm, sz: 6 cm

Események

Készítés	mikor	1942. szeptember 04.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- történeti