

	<p>Tárgyak: Duzzasztómű - Körös folyó jobb partja, 1938. december 29.</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.98.111</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

A felvétel a Körös folyó jobb partjáról készült. Iránya: délkelet.

A Békésszentandrás Építésvezetőség felvétele a békésszentandrás vízlépcső építési munkálatairól 1936-1938 között.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 30 cm,
sz: 31 cm; Album mérete: h: 30 cm, sz: 21
cm

Események

Készítés	mikor	1938. december 29.
	ki	
	hol	Békésszentandrás

Kulcsszavak

- történeti
- vízlépcső