

	<p>Tárgyak: Drávakeresztúr</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Gyűjteménye</p> <p>Leltári szám: DDVIZIG_2024.1.22</p>
--	---

## Leírás

1972 júliusa csapadékban bővelkedett, mely az egész Dráva vízgyűjtőt érintette. Az alpesi vízgyűjtőkön lehullott csapadék gyorsan megmutatkozott a vízszinteken is. A heves és nagytömegű csapadék hatására gyorsan emelkedő, meredek árhullám alakult ki. A folyó a barcsi vízmércén 1972. július 15-én 8 órakor elérte a 431 cm-t, ekkor a védelemvezető elrendelte az I. fokú árvízvédelmi készültséget a Dráva II. - III. védelmi szakaszain. Még délután meghaladta a 460 cm-t, II. fokozat elrendelve, majd 23:45-kor a III. fokozatú szintet. A 19 napos védekezés során a résztvevő védekezők összesen 43091 munkanapot teljesítettek. A védekezésben egyidejűleg 3287 fő vett részt. A pécsi VIZIG munkáját segítették vízügyi műszaki vonalon a székesfehérvári VIZIG munkatársai (205 fővel), az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet robbantó részlege, a Budapesti VIZIG osztaga, a szegedi VIZIG gátőrei, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet szakemberei (talajmechanikai árvízi mérőcsoport). Egyéb tekintetben közigazgatási szervek, rendvédelmi szervek, honvédség, bűvárok (több vállalatától is), ÉPFU és egyéb építőipari cégek is részt vettek a munkákban, de a védekezésben a létszám nagyobb részét a VIZIG-es állomány alkotta.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 9 cm, sz: 6 cm

## Események

Készítés mikor 1972. június  
ki

[Földrajzi vonatkozás] hol mikor Drávakeresztúr  
ki hol Dráva

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz